

LTL BRAVO 1.50

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny | česká jazyková verze

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek není hračka. Nesprávné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Před použitím si celý návod pozorně přečtěte a ujistěte se, že mu rozumíte. Při manipulaci vždy používejte vhodné ochranné brýle. Výrobek smějí zakoupit pouze dospělé osoby. Pokud jej používá nezletilá osoba, výrobce doporučuje dohled dospělého.

Bezpečnost osob ve vašem okolí závisí také na vašem chování. Pokud některému pokynu nerozumíte nebo návod není součástí balení, obraťte se na prodejce, distributora nebo výrobce.

1. Důležitá upozornění a odpovědnost

Výrobce neodpovídá za škody na majetku způsobené nesprávným použitím výrobku ani za úmyslná či neúmyslná poranění osob nebo zvířat, včetně závažných či smrtelných následků. Podle vyjádření výrobce se odpovědnost nevztahuje ani na následky nesprávné údržby, nevhodného používání, neoprávněných nebo chybně provedených úprav, odražených projektilů, použití nevhodných kuliček nebo nevyhovujících CO₂ bombiček.

Výrobce uvádí, že každý kus před expedicí prochází kontrolou funkce a vzhledu. Mechanické bezpečnostní prvky však nejsou neomylné; nenahrazují správnou a odpovědnou manipulaci.

2. Základní pravidla bezpečnosti

1. Před použitím si návod pečlivě prostudujte a výrobek zkontrolujte.
2. S každým výrobkem zacházejte, jako by byl nabitý.
3. Výrobek, CO₂ bombičky a kuličky vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Skladujte na čistém, suchém a větraném místě, aby mechanické součásti nekorodovaly.
5. Při skladování nesmí být CO₂ bombička aktivovaná (propíchnutá).
6. Nevystavujte výrobek otevřenému ohni ani zdrojům tepla.
7. Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru.
8. Ústí hlavně vždy směřujte bezpečným směrem. Před odložením nebo předáním jiné osobě se přesvědčte, že je výrobek skutečně vybitý.
9. Po použití vyčistěte a vhodně promažte vnitřek hlavně. Nadměrné množství oleje nebo maziva může zvýšit tlak a způsobit vážné poranění.
10. Před střelbou vždy ověřte, že v hlavni není překážka.
11. Nepoužívejte již vystřelené, poškozené ani rozměrově nevyhovující kuličky.
12. Nikdy neupravujte žádnou část výrobku. Úpravy mohou způsobit vážné zranění a vést ke ztrátě záruky.
13. Střílejte pouze na vhodných a bezpečných místech. Počítejte s tím, že výrobce udává maximální dolet projektilu přibližně 300 m.
14. Při přepravě i používání buďte mimořádně opatrní; mechanické pojistky mohou selhat.
15. Nenoste nabitý výrobek. Nabíjejte jej pouze tehdy, když se chystáte střílet.
16. Prst držte mimo spoušť až do okamžiku, kdy chcete vystřelit.


17. Nestřílejte na tvrdé povrchy ani do vodní hladiny. Projektily se mohou odrazit nepředvídatelným směrem.
18. Přítomné osoby musí být za střelcem; stát vedle něj není bezpečné.
19. Výrobek skladujte vybitý, bez tlaku a na bezpečném místě.
20. Vždy používejte ochranu očí. Vyvarujte se styku pokožky s unikajícím CO₂; může způsobit omrzliny.
21. CO₂ bombičky nevystavujte nadměrnému teplu a dodržujte pokyny jejich výrobce.
22. Výrobek může být zaměněn za skutečnou střelnou zbraň. Změna jeho barvy či vystavování na veřejnosti může být v rozporu s platnými právními předpisy.

3. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pohon	CO ₂ bombička 12 g
Ráže	.50
Kapacita zásobníku	6 kuliček
Mířidla	Fluorescenční muška a hledí
Spoušťový mechanismus	SA (jednočinný)
Barva	Černá
Celková délka	222 mm
Hmotnost	1 100 g
Délka hlavně	102 mm
Pojistka	Pojistka na spoušti

Označení ovládacích prvků: indikátor natlakování, hlaveň, plnicí otvor, spoušť, pojistka spouště a úderová patka mechanismu CO₂ bombičky.

Trigger	SA
Colour	Black
Total Length	222mm
Weight	1100gr
Barrel length	102mm
Safety	Trigger Safety




Obr. 1 - Přehled hlavních částí pistole BRAVO 1.50 (ilustrace výrobce).

4. Vložení CO₂ bombičky

1. Spodní patku v rukojeti stáhněte dolů a současně jí otáčejte ve směru hodinových ručiček. Při vyjímání bombičky může uniknout malé množství plynu. Zabraňte kontaktu rukou s unikajícím CO₂.
2. Do otvoru v rukojeti vložte bombičku ve správné orientaci. Používejte výhradně 12g CO₂ bombičky.
3. Patku znovu zašroubujte. Jakmile závit zachytí, pokračujte v zašroubovávání a přidržte patku vytaženou směrem ven.
4. Po úplném zašroubování patky ji v případě potřeby uvolněte do neutrální polohy tak, aby správně dosedla a zarovнала se s rukojetí.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte CO₂ bombičky nadměrnému teplu; výrobce uvádí skladovací teplotu nejvýše 54 °C. Vždy dodržujte rovněž upozornění vytištěná na bombičce.

CAPSULE LOADING




- **Pull the magazine plate down and rotate it clockwise at the same time.**
During the extraction of the CO² capsule, a slight release of gas may occur, we recommend that you pay attention that your hands do not come into contact

Obr. 2 – Uvolnění a otočení spodní patky rukojeti (ilustrace výrobce).

5. Plnění kuliček

Při plnění postupujte podle ilustrace: zajistěte pružinu podavače, vložte vhodné kuličky ráže .50 do plnicího otvoru a poté pružinu uvolněte. Zásobník má kapacitu 6 kuliček. Používejte pouze nepoškozené kuličky správného rozměru.




- Insert the capsule inside the loading port paying attention to the direction.
- Use only the 12g CO² capsule.
- Screw the magazine plate back on, and when it “take” the first thread, continue to screw keeping it pulled outwards.
- When it is completely screwed, if the magazine plate is not aligned with the frame, release the rim and in this neutral position, let it fall back into the frame.

WARNING

- Do not expose the CO² capsule to excessive heat sources and store it in containers at temperatures not exceeding 54° C.
- Always observe warnings and safety instructions of the manufacturer printed on the capsule concerning use and storage of the CO2 capsule.

LOADING THE AMMUNITIONS



Obr. 3 – Vložení bombičky a plnění kuliček; v dolní části je znázorněno zajištění a uvolnění pružiny podavače.

6. Míření, aktivace bombičky a střelba

Mířidla tvoří fluorescenční muška a hledí. Při správném zamíření musí být muška vystředěna v hledí tak, jak ukazuje pravý obrázek v původním schématu.

1. S hlavní namířenou bezpečným směrem udeřte dlaní na spodní patku rukojeti. Tím dojde k propíchnutí bombičky a natlakování mechanismu.
2. Aktivuje se indikátor natlakování. Signalizuje, že je výrobek pod tlakem a připraven ke střelbě.
3. Pro výstřel stiskněte spoušť tak, aby byla současně plně stisknuta její pojistka. Pokud pojistka není zcela stisknuta, výrobek nevystřelí.


SIGHT SYSTEM



CO2 CAPSULE TRIGGER AND SHOOTING



UNLOAD WEAPON



LOADED WEAPON

Keeping the product with the barrel pointing in a safe direction, hit with the palm of the hand on the rim. By doing this, the capsule will be pierced and the cylinder goes under pressure.

The indicator will activate.

This confirms that the product is now under pressure and ready to shoot.

Pull the trigger, making sure to completely press the safety on the trigger.

If the safety is not completely pressed, the firearm will not shoot.

REMOVING CO2



Obr. 4 – Správné zamíření, aktivace CO₂ a indikátor natlakování; dolní schéma ukazuje místo pro vypuštění zbytkového plynu.

7. Vypuštění CO₂ a vyjmutí bombičky

Po skončení střelby vypusťte zbytkový plyn stisknutím indikátoru na zadní části výrobku. Spodní patku odšroubujte teprve tehdy, až bude indikátor zcela stisknutý (nebude vidět červený kroužek) a v systému nezůstane žádný tlak.

UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím bombičky musí být plyn úplně vypuštěn. Vyvarujte se kontaktu pokožky s unikajícím CO₂.

UPOZORNĚNÍ: Pro zachování spolehlivé funkce výrobce nedoporučuje vystřílet více než 4 bombičky rychle po sobě. Dlouhodobé ochlazení CO₂ může ovlivnit spolehlivost výrobku.

8. Čištění a mazání

Pravidelné čištění je důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz. Výrobek čistěte a mažte po každém použití a také po vystavení prachu, písku, barvě či jiným nečistotám. Výrobce doporučuje důkladné čištění po 200–300 výstřelech a při nečinnosti nejméně dvakrát ročně.

Plnicí otvor promažte olejem ve spreji vždy po přibližně 200 vystřelených kuličkách nebo po šesti měsících nepoužívání. U vybitého výrobku zajistěte plnicí páčku v otevřené poloze a naneste vhodné mazivo.

1. Zkontrolujte, že výrobek není nabitý, neobsahuje CO₂ bombičku a v plnicím otvoru nejsou kuličky.
2. Pohledem ověřte, že v hlavní nezůstala kulička.
3. Vnitřek hlavně vyčistěte vhodným kartáčkem a prostředkem určeným pro čištění hlavní. Postupujte od ústí hlavně směrem dovnitř. Poté stejným směrem hlaveň vytřete suchými čistícími tampony; opakujte do vyčištění.
4. K údržbě těsnění a ventilu používejte mazací CO₂ bombičky nebo jiné speciální mazivo doporučené výrobcem.

9. Běžná a odborná údržba

- Před každou údržbou se ujistěte, že je výrobek vybitý.
- Běžnou údržbou se rozumí čištění a ošetřování, které může provádět uživatel.
- Odborná údržba zahrnuje rozebrání a výměnu součástí. Musí ji provádět zkušený a kvalifikovaný servisní pracovník nebo prodejce.
- Odborná údržba může být potřebná při intenzivním používání i po dlouhé době nečinnosti; zahrnuje důkladné čištění a promazání.
- S výběrem vhodného maziva se poraďte s prodejcem. Nepoužívejte čistý silikon ani lanolin.
- Rozkreslené sestavy a seznamy náhradních dílů jsou podle výrobce dostupné na webu ltl-lesssthanlethal.com.
- Při objednávce náhradních dílů uveďte datum zakoupení, výrobní číslo, model, ráži a označení požadovaného dílu.
- Pokud se vyskytne závada, kterou nedokážete bezpečně odstranit, obraťte se na odborný autorizovaný servis. Neodborné opravy jsou nebezpečné.

10. Záruční podmínky

Výrobce uvádí, že výrobky kontroluje z hlediska materiálových, funkčních, montážních a vzhledových vad. Případnou zjištěnou vadu neprodleně oznamte prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce vám sdělí další postup opravy nebo vyřízení reklamace.

Tento dokument je českým překladem návodu výrobce pro model BRAVO 1.50. Technické parametry a provozní pokyny vycházejí z dodané dokumentace.